

10 Balistični galvanometer

NALOGA

Umeri balistični galvanometer.


RAZLAGA

Z balističnimi galvanometri merimo električne naboje. Po izvedbi so to zrcalni galvanometri, pri katerih odziv inštrumenta merimo z zasukom zrcala, na katerega posvetimo s svetilom (glej sliko 10.1 a). Osrednji del takega galvanometra predstavlja tuljava, ki ji z dodatnimi masami povečamo vztrajnostni moment, vse skupaj pa obesimo na prožno žico (slika 10.1 b). Na ta način dobimo torzijsko nihalo, katerega nihajni čas je:

$$t_0 = 2\pi\sqrt{\frac{J}{D}}, \quad (10.1)$$

pri čemer je J vztrajnostni moment tuljave z dodatnimi masami, D pa torzijski koeficient žice.

Poglejmo si osnove delovanja takega galvanometra. V času Δt , ki je znatno krajši od nihajnega časa t_0 , definiranega v enačbi (10.1), naj teče skozi tuljavo balističnega galvanometra električni tok I . Zaradi toka delujejo v magnetnem polju trajnega magneta na tuljavo zunanje sile. Navor teh sil, M , skuša tuljavo zavrteti



Slika 10.1: a) Shematski prikaz zrcalnega galvanometra. Označeni deli so: Z - zrcalo; Ž - prožna žica; PS - prozorna skala; T - tuljava; N, S - severni in južni pol trajnega magneta; O - svetilo; b) Povečan prikaz tuljave z dodatnimi masami, obešene na prožni žici.

okoli njene osi. Električni tok in navor se v splošnem sicer spreminjata s časom, $I = I(t)$, $M = M(t)$, vendar pa sta ves čas med sabo sorazmerna: $M(t) \propto I(t)$. Ker nas zanima celotni naboj q_G , ki steče skozi galvanometer, skušamo v resnici izmeriti tokovni sunek:

$$q_G = \int_0^{\Delta t} I(t) dt, \quad (10.2)$$

ta pa je sorazmeren sunku navora zunanjih magnetnih sil:

$$\int_0^{\Delta t} I(t) dt \propto \int_0^{\Delta t} M(t) dt. \quad (10.3)$$

Sunek navora zunanjih sil lahko povežemo s spremembo vrtilne količine tuljave galvanometra:

$$\begin{aligned} \int_0^{\Delta t} M(t) dt &= \Delta\Gamma = \Gamma(\Delta t) - \Gamma(0) = \\ &= J\omega \quad - \quad 0 = J\omega. \end{aligned} \quad (10.4)$$

Tuljava se torej po času Δt začne vrteti s kotno hitrostjo ω , tako da njena kinetična energija takrat znaša:

$$W_{kin} = \frac{1}{2} J\omega^2. \quad (10.5)$$

Tuljava prične nato zvijati žico in se po določenem času $t_0/4$, ko se je zasukala za kot φ_0 , ustavi. V tistem trenutku se je začetna kinetična energija (10.5) spremenila v prožnostno energijo žice, tako da velja:

$$W_{kin} = W_{prož} \Rightarrow \frac{1}{2} J\omega^2 = \frac{1}{2} D\varphi_0^2. \quad (10.6)$$

Odtod lahko izluščimo zvezo med kotno hitrostjo ω in zasukom φ_0 :

$$\omega = \sqrt{\frac{D}{J}} \varphi_0. \quad (10.7)$$

Ko združimo enačbe (10.2), (10.3), (10.4) in (10.7), ugotovimo, da za naboj q_G , ki steče skozi galvanometer, velja:

$$q_G = \int_0^{\Delta t} I(t) dt \propto \int_0^{\Delta t} M(t) dt \propto \omega \propto \varphi_0. \quad (10.8)$$


Če je torej izpolnjen pogoj $\Delta t \ll t_0$, je naboj q_G sorazmeren z največjim zasukom tuljave φ_0 :

$$q_G = C_q \varphi_0. \quad (10.9)$$

Sorazmernostni koeficient C_q v zgornji zvezi imenujemo balistična konstanta galvanometra in jo moramo za dani galvanometer izmeriti. Ko konstanto C_q določimo, pravimo, da smo galvanometer umerili, saj lahko iz največjega zasuka φ_0 izračunamo naboj q_G , ki je stekel skozi galvanometer.

NAVODILO

Za umeritev balističnega galvanometra imaš pripravljen stik v plastični škatlici. Shema stika prikazuje slika 10.2. Prikluči galvanometer na priključka na škatlici, nato pa postavi stikalo 1 v položaj „baterija”, stikalo 2 pa v položaj „praznjenje” (slika 10.2 a). S tem nabiješ kondenzator in priključka galvanometra pripraviš za naslednji korak. Stikalo 1 nato preklopi v položaj „kondenzator”. S tem si sklenil tokokrog kondenzator – tuljava balističnega galvanometra (glej sliko 10.2 b). Na merilu odčitaj največji odklon X_0 svetlobnega zajčka. Meritev ponovi desetkrat: petkrat naj se svetlobna pika odkloni v eno smer, petkrat pa v drugo (odklon v drugo smer dosežeš tako, da zamenjaš priključka galvanometra).




Slika 10.2: Shema vezja, namenjenega umeritvi balističnega galvanometra G . Položaj stikal ① in ② pri: a) polnjenju kondenzatorja; b) praznjenju kondenzatorja skozi upornik in galvanometer.

Iz izmerjenega največjega odklona zajčka, X_0 , izračunaj najprej ustrezni največji zasuk:

$$\varphi_0 = \frac{X_0}{L}, \quad (10.10)$$

kjer je L razdalja med zrcalcem galvanometra in sredino merila. Poišči povprečno vrednost $\langle \varphi_0 \rangle$ in oceni napako. Balistično konstanto galvanometra izraziš iz zveze



Slika 10.3: Shema na sliki 10.2 prikazuje umeritveno vezje z enim kondenzatorjem s kapaciteto C . V vezju, ki ga imaš na voljo, pa lahko v resnici izbiraš med šestimi različnimi kondenzatorji.

(10.9), če naboj q_G , ki steče skozi galvanometer, izračunaš iz podatkov za upor R , notranji upor galvanometra R_G , kapacitete kondenzatorja C in gonilne napetosti baterije U_0 :

$$q_G = \frac{R}{R + R_G} C U_0. \quad (10.11)$$

Pri meritvi lahko izbiraš med šestimi različnimi vrednostmi kapacitet (glej sliko 10.3 in tabelo 10.1) kondenzatorja. Za vsako od teh vrednosti določi q_G in povprečni največji odklon galvanometra $\langle \varphi_0 \rangle$. Na graf nariši q_G kot funkcijo $\langle \varphi_0 \rangle$. Naklon premice, ki jo potegneš skozi dobljene točke, je enak balistični konstanti galvanometra. Iz napake pri risanju premice oceni tudi napako balistične konstante.

L	27 cm $\pm$ 1 mm
1 oznaka	0,965 mm
R_G	1410 Ω
U_0	3,2 V
R	197 Ω
C_1	0,505 μ F
C_2	1,02 μ F
C_3	2,23 μ F
C_4	3,45 μ F
C_5	4,47 μ F
C_6	5,52 μ F


Tabela 10.1: Podatki o galvanometru ter elementih vezja.

OPOZORILO

Ko je stikalo 2 v položaju „galvanometer”, je tuljava galvanometra kratko sklenjena, s čimer varujemo občutljivi sistem galvanometra pred nihanjem, ki jih povzročajo zunanje motnje. V ta položaj prestavi stikalo 2 na plastični škatli, ko zaključiš z vajo!

DODATEK

Poglejmo, kako pridemo do zveze (10.11). Ko si sklenil tokokrog, se prične kondenzator prazniti preko uporov R in R_G (glej sliko 10.4, ki ustreza sliki 10.2 b). Z uporabo Kirchhoffovih izrekov pridemo do naslednjih enačb za tokove in padce



Slika 10.4: Vezava pri praznjenju kondenzatorja. Označeni so vsi tokovi, ki tečejo skozi vozlišče V, ter obhoda ① in ②, za katera zapišemo padce napetosti.

napetosti:

$$V : I - I_R - I_G = 0, \quad (10.12)$$

$$\textcircled{1} : U - R I_R = 0, \quad (10.13)$$

$$\textcircled{2} : U - R_G I_G = 0, \quad (10.14)$$

kjer je U napetost na kondenzatorju. Ko iz enačb (10.13) in (10.14) izrazimo I_R in I_G ter upoštevamo, da je celotni tok posledica odtekanja naboja s kondenzatorja:

$$I = -\frac{dq_C}{dt} = -\frac{d(CU)}{dt} = -C \frac{dU}{dt}, \quad (10.15)$$

lahko zvezo (10.12) predelamo v diferencialno enačbo za napetost na kondenzatorju:

$$\frac{dU}{dt} + \frac{U}{\tau} = 0, \quad (10.16)$$

če vpeljemo časovno konstanto τ :

$$\tau = \frac{RR_G}{R + R_G} C. \quad (10.17)$$

Z rešitvijo diferencialne enačbe (10.16) ugotovimo, da napetost na kondenzatorju in celotni tok eksponentno padata s časom:

$$U(t) = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \text{in} \quad I(t) = -\frac{dq}{dt} = -\frac{d(CU)}{dt} = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}. \quad (10.18)$$

Začetni vrednosti celotnega toka in napetosti na kondenzatorju sta seveda povezani:

$$I_0 = \frac{CU_0}{\tau}. \quad (10.19)$$

Celotni naboj, ki steče skozi galvanometer, izračunamo z integralom toka:

$$\begin{aligned} q_G &= \int_0^{\infty} I_G(t) dt = \int_0^{\infty} \frac{U(t)}{R_G} dt \\ &= \frac{U_0}{R_G} \int_0^{\infty} e^{-\frac{t}{\tau}} dt = \frac{U_0}{R_G} \tau. \end{aligned} \quad (10.20)$$

Ko upoštevamo še definicijo časovne konstante τ (10.17), dobimo za celotni naboj, ki steče skozi galvanometer, naslednji izraz:

$$q_G = \frac{R}{R + R_G} CU_0,$$

ki smo ga uporabili v enačbi (10.11).